

VEREIN
DEUTSCHER
INGENIEURE

Betreiben und Instandhalten von Gebäuden und
gebäudetechnischen Anlagen
Grundlagen

VDI-MT 3810

Blatt 1 / Part 1

**Berichtigung /
Corrigendum**

Operation and maintenance of buildings and building in-
stallations – Fundamentals

Berichtigung zur Richtlinie VDI-MT 3810 Blatt 1:2023-03

Corrigendum concerning standard VDI-MT 3810 Part 1:2023-03

Anmerkung: Wir empfehlen, auf der betroffenen Richtlinie einen Hinweis auf diese Berichtigung anzubringen.

Note: We recommend placing a reference to this Corrigendum on the concerned standard.

VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG)

Fachbereich Facility-Management

VDI-Handbuch Facility-Management

VDI-Handbuch Architektur

VDI-Handbuch Aufzugstechnik

VDI-Handbuch Elektrotechnik und Gebäudeautomation

VDI-Handbuch Fabrikplanung und -betrieb, Band 1: Betriebsüberwachung/Instandhaltung

VDI-Handbuch Raumluftechnik

VDI-Handbuch Sanitärtechnik

VDI-Handbuch Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen, Band 2: Planung und Projektierung

VDI-Handbuch Wärme-/Heiztechnik

Korrekturhinweis

Die Ausgabe 2023-03 der VDI-MT 3810 Blatt 1 enthält ebenfalls die Inhalte zur Betreiberverantwortung aus VDI 3810 Blatt 1.1. Somit dient VDI-MT 3810 Blatt 1 als Ersatz für VDI 3810 Blatt 1.1. VDI 3810 Blatt 1.1 ist hierdurch mit Erscheinen der VDI-MT 3810 Blatt 1 zurückzuziehen. Diese Angaben fehlten bisher bei der Angabe der „Vorherigen Ausgaben“. VDI 3810 Blatt 1.1 wird daher zum Oktober 2023 unter Angabe des Ersatzdokuments VDI-MT 3810 Blatt 1 zurückgezogen.

Wir bitten Sie, diese Fehler zu entschuldigen!

Erratum

The 2023-03 edition of VDI-MT 3810 Part 1 also contains the contents on operator responsibility from VDI 3810 Part 1.1. Thus, VDI-MT 3810 Part 1 serves as a replacement for VDI 3810 Part 1.1. VDI 3810 Part 1.1 is thus to be withdrawn with the publication of VDI-MT 3810 Part 1. This information was previously missing from the “previous editions”. VDI 3810 Part 1.1 will therefore be withdrawn as of October 2023 with the reference to the replacement document VDI-MT 3810 Part 1.

We apologise for these mistakes!