

<b>VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE</b>	<b>Messen gasförmiger Immissionen Messen der Schwefeldioxid-Konzentration Photometrisches Verfahren (TCM-Verfahren)</b>  <b>Measurement of Gaseous Immissions Measurement of Sulfur Dioxide Concentration Tetrachloromercurate Pararosaniline (TCM) Method</b>	<b>VDI 2451</b>  <b>Blatt 3/Part 3</b>  <b>Ausg. deutsch/englisch Issue German/English</b>
--	--	--

Der Entwurf der Richtlinie wurde mit Ankündigung im Bundesanzeiger einem öffentlichen Einspruchsverfahren unterworfen.  
 Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

The draft of this Guideline has been subject to public scrutiny after announcement in the Bundesanzeiger (Federal Gazette).  
 No guarantee can be given with respect to the English translation. The German version of this Guideline shall be taken as authoritative.

Inhalt	Seite
Vorbemerkung . . . . .	2
Einleitung . . . . .	2
<b>1 Grundlage des Verfahrens</b> . . . . .	<b>3</b>
<b>2 Geräte und Chemikalien</b> . . . . .	<b>3</b>
2.1 Geräte für die Probenahme . . . . .	4
2.2 Geräte für die Analyse . . . . .	4
2.3 Chemikalien . . . . .	5
<b>3 Aufbau der Probenahmeeinrichtung</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>4 Durchführen der Messung</b> . . . . .	<b>6</b>
4.1 Probenahme . . . . .	6
4.1.1 Verwendung eines Gasvolumenzählers zur Volumenbestimmung . . . . .	7
4.1.2 Verwendung einer kritischen Düse zur Volumenbestimmung . . . . .	7
4.2 Analytische Bestimmung . . . . .	7
<b>5 Kalibrieren</b> . . . . .	<b>8</b>
5.1 Kalibrieren des photometrischen Analysenverfahrens . . . . .	8
5.2 Kalibrieren des vollständigen Meßverfahrens . . . . .	8
<b>6 Berechnen des Ergebnisses</b> . . . . .	<b>9</b>
<b>7 Verfahrenskenngrößen</b> . . . . .	<b>11</b>
<b>8 Fehlermöglichkeiten</b> . . . . .	<b>11</b>
<b>9 Einsatzmöglichkeiten und Anwendungshinweise</b> . . . . .	<b>11</b>
Schrifttum . . . . .	12
<b>Anhang A</b> Iodometrische SO <sub>2</sub> -Bestimmung der Disulfit-Stammlösung . . . . .	13
<b>Anhang B</b> Ermittlung der Kenndaten von kritischen Düsen . . . . .	14

  

Contents	Page
Preliminary Note . . . . .	2
Introduction . . . . .	2
<b>1 Principle of Method</b> . . . . .	<b>3</b>
<b>2 Apparatus and Reagents</b> . . . . .	<b>3</b>
2.1 Sampling Apparatus . . . . .	4
2.2 Apparatus for Analysis . . . . .	4
2.3 Reagents . . . . .	5
<b>3 Design of Sampling Apparatus</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>4 Measurement Procedure</b> . . . . .	<b>6</b>
4.1 Sampling . . . . .	6
4.1.1 Use of a Gas Volume Meter for Determining Volume . . . . .	7
4.1.2 Use of a Critical Nozzle for Determining Volume . . . . .	7
4.2 Analytical Determination . . . . .	7
<b>5 Calibration</b> . . . . .	<b>8</b>
5.1 Calibration of Photometric Method of Analysis . . . . .	8
5.2 Calibration of Complete Method of Measurement . . . . .	8
<b>6 Calculation of Result</b> . . . . .	<b>9</b>
<b>7 Performance Characteristics of Method</b> . . . . .	<b>11</b>
<b>8 Possible Errors</b> . . . . .	<b>11</b>
<b>9 Possible Uses and Application Notes</b> . . . . .	<b>11</b>
References . . . . .	12
<b>Appendix A</b> Iodometric SO <sub>2</sub> Determination of Disulfite Stock Solution . . . . .	13
<b>Appendix B</b> Determination of Characteristic Data of Critical Nozzles . . . . .	14