

VEREIN DEUTSCHER  
INGENIEURE

VERBAND DER  
ELEKTROTECHNIK  
ELEKTRONIK  
INFORMATIONSTECHNIK

DEUTSCHE  
GESELLSCHAFT FÜR  
QUALITÄT

DEUTSCHER  
KALIBRIERDIENST

Prüfmittelüberwachung

**Prüfanweisung für Messschieber  
für Außen-, Innen- und Tiefenmaße**

Inspection of measuring and test equipment

**Test instruction for callipers  
for external, internal and depth dimensions**


VDI/VDE/DGQ  
2618

Blatt 9.1 / Part 9.1

Ausg. deutsch/englisch  
Issue German/English

*Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.*

*The German version of this guideline shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.*



Außenmessung  
external  
measurement

Innenmessung  
internal  
measurement

Tiefenmessung  
depth  
measurement

Stufenmessung  
step  
measurement

Diese Anweisung gilt in Verbindung mit  
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 1.1 und Blatt 1.2.

Tiefenmessschieber siehe Blatt 9.2

Höhenmessschieber siehe Blatt 9.3

Alle im Rahmen dieser Richtlinie verfügbaren oder  
geplanten Prüfanweisungen sind in Blatt 1.1, An-  
hang A, zusammengestellt.

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser  
Richtlinie ist im Internet unter  
[www.vdi.de/richtlinien](http://www.vdi.de/richtlinien) abrufbar.

These instructions apply in connection with  
VDI/VDE/DGQ 2618 Part 1.1 and Part 1.2.

For depth callipers see Part 9.2

For height callipers see Part 9.3

All test instructions available or planned in the scope  
of this guideline are listed in Part 1.1, Annex A.

A list of currently available parts of this guideline can  
be found on the internet at [www.vdi.de/richtlinien](http://www.vdi.de/richtlinien).

VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)  
VDI/VDE Society for Measurement and Automatic Control

Fachausschuss Messmittel für geometrische Größen  
Committee Measuring tools for geometrical quantities